

## **NUESTRA RED ESTÁ DISEÑADA PARA 300 FAMILIAS...**

**Relato de Carlos Salazar**  
**OTB Molle Molle Central**

La OTB Molle Molle Central, está situada en la acera norte de la Av. Ecológica hacia Tiquipaya, nuestra OTB abarca 14 manzanos.

Todo el tiempo hemos tenido problemas con nuestros sistemas de agua, inicialmente teníamos un pozo, del que recibíamos un chorro de agua y de allá todos los vecinos recibían agua después de hacer largas filas a partir de las 4 de la mañana.

Luego surgió la subdivisión de la OTB y la OTB de Molle Molle sud se quedó con nuestro pozo de agua, posteriormente tuvimos que hacer otro pozo y añadimos piletas en las esquinas. Se volvió a sufrir la subdivisión y la OTB de Molle Molle norte se quedó con nuestro pozo. Procedimos a trabajar 2 pozos que están sobre la avenida Circunvalación y diseñamos un sistema de agua en red que llegaba a todas las casas.

Nuestro OTB está comprendida por 300 familias dentro los 14 manzanos, establecimos una red de agua y dentro ella teníamos problemas con la tubería. El año 2001 nos contactamos con la empresa Plastiforte y realizamos una nueva conexión, para lo cual los vecinos se organizaron, realizaron el cavado de zanjas y Plastiforte nos cambió la tubería. A partir de esa fecha contamos con agua las 24 horas del día, con una presión de 8 metros de alto, nuestros 2 pozos tienen 90 metros de profundidad, cada uno trabaja indistintamente.

Desde aquellos tiempos los costos han ido variando, a un principio pagábamos Bs. 15.- todos los vecinos, no existían tarifas máximas ni mínimas, posteriormente con el nuevo sistema, es decir a partir del 2001, se establecieron nuevas tarifas de Bs 2.- y 1.- el metro cúbico, la cual es una tarifa muy económica y funciona las 24 horas del día y con suficiente presión para todos los vecinos. Nuestros fines no son de lucro, solo queremos servir a toda la vecindad.

A un futuro seguiremos aumentando acciones, nuestra red está diseñada para 300 familias y en la actualidad tenemos 250 familias instaladas dentro la misma. Durante todo este tiempo hemos tenido diferentes directorios. No contamos con un Comité de Agua, directamente de todo el manejo administrativo se hace cargo el directorio, dual cual el presidente es el señor Carlos Salazar, quien está durante 2 gestiones a cargo de todo el sistema de agua potable.

Contamos con un fondo de ahorro desde hace 4 años, desde el 2002, que se inició con la gestión de Carlos Salazar.



Don Carlos Salazar -  
OTB MOLLE MOLLE CENTRAL.



Agua de la cordillera hacia los cultivos.  
Fotografías: CAPEX.

La excavación de los pozos se han realizados a partir de las venas, entonces creemos que no vamos a tener problemas en el futuro, quizá la OTB vaya creciendo de acuerdo al número de pobladores, esa sería la única previsión que tenemos que tomar a futuro.

Con referencia al progreso que hemos tenido sobre el sistema de agua y su implementación en la OTB de Molle Molle, puedo añadir que se han atravesado momentos difíciles, ha habido épocas en las que se hacían pagos por no haber recibido ni una gota de agua.

Un grupo de gente muy interesada al ver estas deficiencias, nos organizamos y notamos que el sistema de extendido de tuberías que eran de cañerías recicladas, llamadas cañerías negras, no se encontraban en buenas condiciones, porque no ofrecían garantías y constantemente sufrían roturas y por tanto teníamos muchos escapes de agua, a pesar de que las bombas trabajaban las 24 horas del día, el agua no alcanzaba, solamente se favorecían los sectores que se encontraban en un nivel más bajo.

Por esa razón tuvimos la oportunidad de dirigirnos a la empresa Agua Tuya y con Plastiforte pedimos un nuevo extendido de cañería la cual sería garantizada en su material por 25 años. Todos los vecinos nos pusimos a trabajar, realizamos la excavación y tapamos después de la instalación y a partir de ese momento y más la implementación de las torres hidroneumáticas que tenemos en los dos pozos es que nos garantizan el caudal y la presión de agua que hasta el momento todos los vecinos estamos completamente conformes.

Cabe mencionar que Plastiforte nos ha respaldado en muchos aspectos, sobre todo en la consecución del financiamiento para la obra con otras empresas como Agua Tuya y CIDRE que son las encargadas de proveer el financiamiento.

El caudal de agua que tenemos y el tipo de instalación que nos han hecho nos garantiza para muchos años en buen funcionamiento y buen servicio por ende a los vecinos.

Si bien nosotros garantizamos el buen servicio en conjunto con Plastiforte y Agua Tuya tenemos que tener con las nuevas reglamentaciones para no puedan quitarnos nuestro sistema, ya que éste es propio esfuerzo de cada uno de los vecinos y no sería aceptable que dejemos en manos del gobierno este nuestro sistema propio.

Hay algunas empresas que están realizando trabajos en el sector de Tiquipaya para vendernos agua en boca de pozo o en boca de medidor, sin embargo me parece que nuestra zona no es apta para este tipo de recepción de agua, porque a la fecha contamos con un buen caudal y óptimo sistema de distribución de agua.

Es cierto que algunos Comités de Agua han tenido un fracaso tremendo en cuanto a la administración e implementación del sistema de distribución de agua. Porque pienso que principalmente su sistema de administración no ha sido el más real ni llevadero posible.

A nosotros nos lleva a tener éxito en la administración el hecho de que contamos con gente nueva, honesta y transparente en el manejo de lo poco que se obtiene como un saldo positivo para el manejo de agua.

La OTB dentro su estructura si bien se maneja como un Comité de agua, en sí no lo es, sino que la administración está dada bajo la dirección de la directiva de la OTB. Nosotros somos miembros de la OTB no nos inclinamos a ser una organización específica de la conducción de un comité de agua potable o sindicato, porque nuestras necesidades y obligaciones por el momento no son grandes.

*nos organizamos y notamos que el sistema de extendido de tuberías que eran de cañerías recicladas, llamadas cañerías negras, no se encontraban en buenas condiciones, porque no ofrecían garantías y constantemente sufrían roturas y por tanto teníamos muchos escapes de agua, a pesar de que las bombas trabajaban las 24 horas del día, el agua no alcanzaba, solamente se favorecían los sectores que se encontraban en un nivel más bajo.*

Por otro lado la actividad que cumplimos es más de servicio hacia nuestros vecinos de esta zona y no otras actividades que cumple un sindicato mediante reglas o leyes.

Agradecemos infinitamente a nombre de toda la OTB Molle Molle Central a la empresa Plastiforte y a toda su familia por impulsarnos a trabajar, creo que de no haber sido por ellos hubiéramos continuado sufriendo por la falta de este vital elemento que es el agua.